

聊城市和盛金属制品有限公司年加工 1000 吨冲压件项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019 年 1 月 4 日,聊城市和盛金属制品有限公司组织召开聊城市和盛金属制品有限公司年加工 1000 吨冲压件项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收组由业主单位(聊城市和盛金属制品有限公司)、监测单位(山东聊和环保科技有限公司)并特邀 2 名技术专家组成。

验收组现场核实了本项目环保工作落实情况,根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等,对本项目进行验收。经研究形成验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于聊城市经济技术开发区蒋官屯办事处李庄村,厂区总占地面积 400m²。本项目总投资 10 万元,购置冲床和车床等设备,为公司的发展奠定良好的基础。本次验收范围为年加工 1000 吨冲压件及其配套环保设施及其配套环保设施。

建设性质为新建,项目生产规模为:年加工 1000 吨冲压件。

(二) 环保审批情况

2017 年 9 月聊城市和盛金属制品有限公司委托聊城大学编制了《聊城市和盛金属制品有限公司年加工 1000 吨冲压件环境影响报告表》,2017 年 9 月 28 日聊城市环境保护局经济技术开发区分局以聊开环报告表[2017]681 号对其进行了审批。2019 年 12 月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作,接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘,依据监测技术规范制定了环保验收监测方案,并于 2019 年 12 月 30 日-2019 年 12 月 31

日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

实际总投资 10 万元，其中环保投资 1.6 万元。占总投 16%。

（四）验收范围

年加工 1000 吨冲压件及其配套环保设施。

二、工程变更情况

根据现场踏勘，环评设计 100 型冲床 3 台，160 型冲床 1 台，车床 1 台，实际购置 100 型冲床 2 台，160 型冲床 1 台，车床 2 台。则合计减少 1 台 100 型冲床，增加 1 台车床，且车床为辅助设备，该变动不影响综合产能。由于生产性质、生产地点、生产规模、环保设施和生产设备与工艺流程均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52 号、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，以上变动不属于重大变更，可纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目废水主要为职工生活污水，生活污水经旱厕收集后定期清运肥田，不外排。

（二）废气

项目生产工艺仅为冲床冲压过程，无废气产生。

（三）噪声

本项目主要噪声源为冲床等设备运行时产生的噪声。经过基础减震、厂房隔声，加之夜间不生产，距离衰减等降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

本项目固体废物主要为冲压边角料、废含油抹布及办公生活产生的生活垃圾等。

本项目冲压过程产生的边角料为 100t/a，收集后外售综合利用；项目职工办公

生活产生的生活垃圾，经收集后由环卫部门统一清运处置；设备运行维护产生的废润滑油及时用抹布擦拭，不产生废润滑油，故不产生危废，废含油抹布可与生活垃圾一并作为一般固废，由环卫部门统一清运处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城市和盛金属制品有限公司年加工 1000 吨冲压件项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1. 废气

项目生产仅涉及冲床冲压，因此无废气产生。

2. 噪声

验收监测期间，各监测点位昼间噪声在 56.6dB-59.4dB 之间，夜间不生产。检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的 2 类标准限值要求。

3. 废水

项目废水主要为职工生活污水，生活污水经旱厕收集后定期清运肥田，不外排。

4. 固体废物

见三、（四）款。

（二）环境管理调查

公司制定了《环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，行使公司环保工作组织、协调、检查和考核管理职能。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

- 1、生产车间进一步密闭；
- 2、车间地面进一步硬化；
- 3、注意清洁生产，及时用抹布擦拭机械上方油污，避免产生危废。

七、验收组名单

见附件。

聊城市和盛金属制品有限公司验收组

2019年1月5日